



Il s'agit d'un problème provenant de l'unité scanner.

Solution:

Vérifier les câbles (CIS flat cable, CIS motor harness) reliant le scanner à la base du multifonction; si tout est bien branché, il faudra investir dans un nouvel appareil.

