



## Mise à jour description:

### Driver:

1. L'utilisateur n'a pas besoin de le faire "Désactiver l'exécution des signatures de pilotes".
2. Résout un problème de plantage anormale sur Windows 8 x64.

### Firmware:

1. Modifie position des lignes biométriques.

### Mettre à jour Procédure:

1. Double-cliquez sur le fichier téléchargé pour extraire les fichiers dans un dossier. Entrez dans le dossier, puis entrez dans le sous-dossier "Pilote". Cliquez AUTORUN.EXE pour installer le pilote. Retour ensuite entrez dans le sous-dossier "FW". Cliquez sur 'BurnFW.exe de mettre à jour le firmware.

2. Ne éteignez pas l'imprimante du câble USB supprimer pendant le processus de mise à jour firmware pour éviter d'endommager l'imprimante.

**Lisez attentivement avant le téléchargement:**

1. Supporte Win XP, Vista, Win 7 et Win 8 [Supporte Windows 8 x86 et x64, mais pas Windows 8 RT. Capable d'imprimer via App style 8 de Windows Desktop Style App., Mais pas. (App Metro Style.)].

2. Se il vous plaît faire "Désactiver pilote Signature Enforcement" avant l'installation du pilote sur Windows 8. Vous pouvez vous référer à **AIDER** fichier si vous ne savez pas comment le faire.

**Remarque:**

1. Se il vous plaît mettre à jour pilote d'imprimante et firmware en même temps pour obtenir la meilleure performance.

2. Le programme de mise à jour est principalement prévu pour Enchancement de la performance du produit, et il ne doit pas être traité comme une assurance supplémentaire ou d'extension de garantie. Que ce soit dans tous les cas, en raison de l'utilisation du programme de mise à jour causé des dommages directs, indirects, ou d'autres formes de dommages indirects, y compris, mais sans s'y limiter, toute interruption des bénéfices d'affaires perdu ou perte d'information, même si HiTi est expressément conseillé de la possibilité de dommage est survenu, HiTi pas et ne sera pas à la charge de toute responsabilité envers toute personne.

3. Se il vous plaît se référer à **la FAQ** fichier si vous avez des questions de fonctionnement relatives au conducteur.

**Version** : Driver\_v2.0.0.11 + FW\_EU\_v1.21 + 2,28

**Taille du fichier** : 10,440 Mo

↓ télécharger