Remise a zéro des compteurs concernant les imprimantes Canon BJC 1000 Serie

Remise a zéro des compteurs concernant les imprimantes Canon BJC 1000 Serie

1. Sortir la cartouche.
2. Débrancher le câble d'alimentation.
3. Appuyer sur "Resume".
4. Relâcher "Resume" après avoir rebrancher le câble d'alimentation.
5. Au bout de 5 secondes appuyer une fois sur "resume".
6. Appuyer sur "Resume" pendant 2 secondes et relâcher.
7. A nouveau, appuyer sur "Resume" pendant 2 secondes et relâcher.
8. Débrancher le câble d'alimentation pour valider.