

Erorr code 128 signifie imprimante est hors ligne ou en pause. Voici quelques raisons pour lesquelles vous avez obtenu un tel problème.

1. Le pilote d'imprimante n'a pas été installé correctement.

Se il vous plaît désactiver signature numérique avant l'installation du pilote depuis HiTi pilote n'a pas été certifié par Microsoft.

Vous pouvez vous référer à l'instruction ci-dessous pour faire fonctionner avant de désinstallation du pilote et Version Lastet du conducteur est avec signature numérique, vous ne avez donc pas besoin de le désactiver avant l'installation du pilote.

Téléchargez la dernière version du pilote

http://download.hiti.com/Files/Firmware/P510L/P510L_Driver_v3_6.0.28_+FW_v2.03.0.3.exe

2 Firmware de l'imprimante est perdue ou incomplète.

Se il vous plaît essayer de mettre à jour nouveau firmware.

Assurez-vous que l'imprimante se réinitialise puis de mise hors tension / sur l'imprimante (cartouche de ruban doit être à l'intérieur de l'imprimante) Si vous ne pouvez pas mettre à jour l'imprimante et l'imprimante continue d'afficher erreur, votre imprimante peut avoir besoin un service de réparation.

3. Si vous avez plus d'une imprimante à utiliser sur le même ordinateur, vous devrez confirmer l'imprimante que vous demandez à imprimer.

Ce est parce qu'il y aura des différentes copies du pilote d'imprimante installé par et avec différentes imprimantes. Signifie une imprimante utilisera pilote 1, 2 imprimante utilisera une copie du pilote, l'imprimante 3 utilise les copies du pilote 3, et ... etc.

Vous pouvez vérifier le pilote est prêt à «Panneau de configuration> Paramètres> Imprimantes et télécopieurs" d'avoir votre commande d'impression.

Aide Au Maroc Contact : contact@ami-info.com

Tél. 00212 664 55 23 13