

www.Ami-info.Com



Star Micronics TSP800II

## **{tabs type=tabs} {tab title=Windows Xp}Télécharger De Pilote Et De Logiciel Imprime Star Micronics TSP800II G1 Pour Windows XP**

### [StarPRNT V1.5](#) (545MB)

Package de CD d'installation, y compris les pilotes, l'utilitaire de configuration, OPOS, JavaPOS et Manuels

Windows 8 (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit ), Windows XP

### [Pilote Raster graphique](#) (2.45MB)

autonome antérieure du pilote graphique Windows pour USB, Ethernet et parallèle Interfaces  
Aucun utilitaire de configuration ou OPOS disponible

Windows XP, Windows 2000

### [Mode Line Driver](#) (1.87KB)

Précédent mode autonome Ligne pilote Windows pour USB, Ethernet, Interfaces série et parallèle

Aucun utilitaire de configuration ou OPOS disponible

Windows XP, Windows 2000

### [Language Monitor mise à jour Patch pour StarPRNT](#) (818KB)

Patch pour améliorer le débit

de Windows 8 (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit), Windows XP  
applicable à StarPRNT V. 1.3a, 1.3b, 1.4, 1.5, 2.0{**tab**}

## **{tab title=Windows Vista}Télécharger De Pilote Et De Logiciel Imprime Star Micronics**

## TSP800II G1 Pour Windows Vista

### [StarPRNT V1.5](#) (545MB)

Package de CD d'installation, y compris les pilotes, l'utilitaire de configuration, OPOS, JavaPOS et Manuels

Windows 8 (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit ), Windows XP

### [Pilote Raster graphique](#) (2.45MB)

autonome antérieure du pilote graphique Windows pour USB, Ethernet et parallèle Interfaces  
Aucun utilitaire de configuration ou OPOS disponible

Windows XP, Windows 2000

### [Mode Line Driver](#) (1.87KB)

Précédent mode autonome Ligne pilote Windows pour USB, Ethernet, Interfaces série et parallèle

Aucun utilitaire de configuration ou OPOS disponible

Windows XP, Windows 2000

### [Language Monitor mise à jour Patch pour StarPRNT](#) (818KB)

Patch pour améliorer le débit

de Windows 8 (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit), Windows XP  
applicable à StarPRNT V. 1.3a, 1.3b, 1.4, 1.5, 2.0{**tab**}

## {**tab title=Windows 7**}Télécharger De Pilote Et De Logiciel Imprime Star Micronics TSP800II G1 Pour Windows 7

### [StarPRNT V1.5](#) (545MB)

Package de CD d'installation, y compris les pilotes, l'utilitaire de configuration, OPOS, JavaPOS et Manuels

Windows 8 (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit ), Windows XP

### [Pilote Raster graphique](#) (2.45MB)

autonome antérieure du pilote graphique Windows pour USB, Ethernet et parallèle Interfaces  
Aucun utilitaire de configuration ou OPOS disponible  
Windows XP, Windows 2000

[Mode Line Driver](#) (1.87KB)

Précédent mode autonome Ligne pilote Windows pour USB, Ethernet, Interfaces série et parallèle

Aucun utilitaire de configuration ou OPOS disponible  
Windows XP, Windows 2000

[Language Monitor mise à jour Patch pour StarPRNT](#) (818KB)

Patch pour améliorer le débit  
de Windows 8 (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit), Windows XP  
applicable à StarPRNT V. 1.3a, 1.3b, 1.4, 1.5, 2.0{**tab**}

**{tab title=Windows 8}Télécharger De Pilote Et De Logiciel Imprime Star Micronics TSP800II G1 Pour Windows 8**

[StarPRNT V2.0](#) (566MB)

Package de CD d'installation, y compris les pilotes, l'utilitaire de configuration, OPOS, JavaPOS et Manuels

Windows 8 (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit) , Windows XP

[StarPRNT V1.5](#) (545MB)

Package de CD d'installation, y compris les pilotes, l'utilitaire de configuration, OPOS, JavaPOS et Manuels

Windows 8 (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit) , Windows XP

[Language Monitor mise à jour Patch pour StarPRNT](#) (818KB)

Patch pour améliorer le débit  
de Windows 8 (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit), Windows XP  
applicable à StarPRNT V. 1.3a, 1.3b, 1.4, 1.5, 2.0{**tab**}

**{tab title=Linux }Télécharger De Pilote Et De Logiciel Imprime Star Micronics TSP800II G1 Pour Linux**

[Linux CUPS v3.3.0 Driver](#) (de 4.58MB)

Comprend Linux CUPS Pilote

Red Hat Enterprise Linux 6.0 (32-bit), openSUSE 11.3 (32-bit), Fedora 13 (32 bits), Ubuntu 10.04 LTS (32 bits), CentOS 5.5 (32-bit)

**{/tab} {/tabs}**